






4-Ø15 DRILLS
THRU.




INPUT SHAFT

M10 TAP
DP.22



OUTPUT SHAFT



DESIGN	DATE	NAME	TITLE	SCALE
CHECK			OUTLINE DWG.	1/1
APPROV			MAX21 WORM REDUCER WV70 i=1/10~1/60 F-TYPE	1/1
SAMYANG			WV70_F	SHEET
REDUCTION GEAR CO., LTD.				

WV70_F
MAX 1
MAX 2
MAX 3
MAX 4
MAX 5
MAX 6
MAX 7
MAX 8
MAX 9
MAX 10
MAX 11
MAX 12
MAX 13
MAX 14
MAX 15
MAX 16
MAX 17
MAX 18
MAX 19
MAX 20
MAX 21
MAX 22
MAX 23
MAX 24
MAX 25
MAX 26
MAX 27
MAX 28
MAX 29
MAX 30
MAX 31
MAX 32
MAX 33
MAX 34
MAX 35
MAX 36
MAX 37
MAX 38
MAX 39
MAX 40
MAX 41
MAX 42
MAX 43
MAX 44
MAX 45
MAX 46
MAX 47
MAX 48
MAX 49
MAX 50
MAX 51
MAX 52
MAX 53
MAX 54
MAX 55
MAX 56
MAX 57
MAX 58
MAX 59
MAX 60
MAX 61
MAX 62
MAX 63
MAX 64
MAX 65
MAX 66
MAX 67
MAX 68
MAX 69
MAX 70
MAX 71
MAX 72
MAX 73
MAX 74
MAX 75
MAX 76
MAX 77
MAX 78
MAX 79
MAX 80
MAX 81
MAX 82
MAX 83
MAX 84
MAX 85
MAX 86
MAX 87
MAX 88
MAX 89
MAX 90
MAX 91
MAX 92
MAX 93
MAX 94
MAX 95
MAX 96
MAX 97
MAX 98
MAX 99
MAX 100